

INFORME DE VERIFICACIÓN DEL DERRAME DE PETRÓLEO EN LA ESTACIÓN YULEBRA. PROVINCIA DE ORELLANA

Los derrames de petróleo continúan siendo una constante amenaza para los derechos humanos y de la naturaleza, y para los más elementales derechos de las comunidades familias y personas que viven alrededor de las instalaciones petroleras.

El miércoles 16 de abril de 2025, cerca de las 18:00, ocurrió un derrame de hidrocarburos en la tubería de la estación Yulebra 1, ubicada al frente de la plataforma Yulebra 4, del campo Yulebra, operado por la empresa estatal Petroecuador. Este hecho ocurrió en la finca del señor Brayan Cueva de la Comunidad Centinela de la Patria, perteneciente a la parroquia Taracoa, cantón Francisco de Orellana.

Este derrame afectó a un estero sin nombre que desemboca al río Samona, el mismo que a pocos kilómetros desemboca en el río Napo, fuente de agua para consumo humano, tareas agrícolas, animales domésticos y en general para la población de las comunidades indígenas y campesinas que se asientan en sus riberas. Esta contaminación también afectó a las diferentes especies silvestres tanto del bosque como acuáticos. Este derrame de petróleo afectó también a la comuna kichwa San Carlos porque el estero afectado recorre por toda la comuna.

Al día siguiente, el 17 de abril se realizó una inspección en el lugar del derrame que coincidió con la inspección de los relacionadores comunitarios de Petroecuador encabezados por el Ing. Edgar Gudiño, quien manifestó que “no es culpa de la empresa petrolera operadora, porque un vehículo plataforma al dar retro tropezó con una válvula del oleoducto y la rompió”.


Los funcionarios de Petroecuador manifestaron que, aunque “no fue responsabilidad de la empresa porque la rotura de la tubería se debió a un choque de un vehículo, sin embargo, van a realizar la contingencia preliminar hasta realizar la contratación de una empresa especializada para que realice la reparación del siniestro”.

El momento de la inspección se observó a una cuadrilla de Petroecuador que se encontraba realizando la limpieza del derrame. Los afectados aseguraron que cuando ocurre este tipo de derrames, los trabajadores de la empresa responsable suelen ocultar inmediatamente toda evidencia.

Según los moradores del lugar, cuando ocurren los derrames, que son frecuentes en la zona, muchas familias afectadas suelen pelearse entre sí por los puestos de trabajos y las obras de compensación. Por estos motivos existen fraccionamientos entre la comunidad Kichwa y la comunidad de mestizos.

El descontento de los dirigentes de las comunidades es tal que ya no tienen el menor deseo de denunciar estos siniestros porque no confían en los jueces, ni en las autoridades locales, peor en el Ministerio de Ambiente o en las autoridades

de Petroecuador. Está programada una reunión entre la comunidad Kichwa de San Carlos y el MAATE, la Gobernación de Orellana y funcionarios de la compañía para negociar un acuerdo de compensación.





**INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME: DIOCLES ZAMBRANO PERITO
COMUNITARIO Y ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS Y DE LA
NATURALEZA.**

CC. 1303332249

Cel. 0982906338

Mail: dioclesantonioz@gmail.com